

**GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY**  
**DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –III • EXAMINATION – SUMMER 2015**

**Subject Code:332102****Date: 02-05 -2015****Subject Name: PHYSICAL METALLURGY -I****Time:2:30 pm to 5:00 pm****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)

Q.1	(a) Find the Average number of atoms per unit cell for following. 1) BCC 2) FCC 3) HCP	07
પ્રશ્ન. ૧	અ નીચેના માટે સરેરાશ અણુ પ્રતી યુનિટ સેલ શોધો ૧) BCC ૨) FCC ૩) HCP	07
	(b) Explain Substitutional and Interstitial solid solutions.	09
	બ સબસ્ટીટ્યુશનલ અને ઇન્ટરસ્ટીસીયલ સોલીડ સોલ્યુશન સમજાવો.	09
Q.2	(a) Write steps for finding Miller indices for directions. Show [101] and [110] directions	07
પ્રશ્ન. ૨	અ ક્રીસ્ટલમાં મીલર દીશાઓ મેળવવા માટે ની રિત સમજાવો. [૧૦૧] અને [૧૧] દીશાઓ બતાવો.	07
	(b) Define Physical Metallurgy and explain its importance.	09
	બ ફિઝિકલ મેટલર્જી ની વ્યાખ્યા આપો અને તેનું મહત્વ સમજાવો.	09
	OR	
	(b) Write a short note on Line defects in crystals.	07
	બ ક્રીસ્ટલમાં રહેલ લાઇન ડીફેક્ટ પર ટૂંક નોંધ લખો.	
Q.3	(a) Explain Following terms. 1) scohttky defect 2) Unit cell 3) Eutectic	07
પ્રશ્ન. ૩	અ નીચેના પદો સમજાવો. 1) સ્કોહ્ટ્કી ખામી 2) યુનિટ સેલ 3) કો-ઓર્ડેનેશન નંબર	07
	(b) Explain Lever rule.	09
	બ લીવર રુલ સમજાવો.	09
	OR	
Q.3	(a) Draw a sketch of Metallurgical Microscope and label various parts.	07
પ્રશ્ન. ૩	અ મેટલર્જિકલ માઇક્રોસ્કોપ ની આકૃતિ દોરિ ભાગો નિર્દેશીત કરો.	07
	(b) Explain Plastic deformation by slip process.	09
	બ સ્લીપ પ્રોસેસ વડે થતું પ્લાસ્ટિક ડીફોર્મેશન સમજાવો.	09
Q.4	(a) Differentiate between Hot Working & Cold working	07
પ્રશ્ન. ૪	અ હોટ વર્કીંગ અને કોલ્ડ વર્કીંગ વચ્ચે તફાવત કરો.	07

- (b) Write steps for finding Miller indices for planes. Show (101) and (111) planes 09
- બ ક્રીસ્ટલમાં મીલર સમતલો મેળવવા માટે ની રિત સમજાવો. (૧૦૧) અને (૧૧૧) સમતલો બતાવો. 09
- OR
- Q.4** (a) Explain Gibbs phase rule. 07
- પ્રશ્ન. ૪ અ ગિબ્સ ફેઝ રુલ સમજાવો 07
- (b) Explain a typical equilibrium diagram between two Metals completely insoluble in solid state with suitable example. 09
- બ જરૂરી ઉદાહરણ લઈ બે ધાતુ એકબીજામા ઘન અવસ્થામાં સંપૂર્ણ અદ્રાવ્ય છે તે દર્શાવતો લાક્ષણિક સમતોલન આલેખ દોરી સમજાવો. 09
- Q.5** (a) Two Metals A and B show partial solubility. Melting point of A is 600 °C and B is 1000 °C. They form eutectic at 500 °C and 60%A. Also at this temperature A dissolves 20%B and B dissolves 15%A. Draw Equilibrium diagram from above detail and explain the cooling of following alloys. 07
- 1) 40%A alloy 2) 60%A alloy 3) 80% alloy
- પ્રશ્ન. ૫ અ બે ધાતુ 'અ' અને 'બ' એકબીજામા આંશીક દ્રાવ્ય છે. 07
- ગલનબિંદુ તાપમાન : 'અ' ૬૦૦° સે. તથા 'બ' ૧૦૦૦° સે. છે.
- ધાતુ 'અ' અને 'બ' ૫૦૦° સે. અને ૬૦% 'અ' પર યુટેક્ટીક બનાવે છે તથા આ તાપમાને ધાતુ 'અ' માં ૨૦% 'બ' અને ધાતુ 'બ' માં ૧૫% 'અ' દ્રાવ્ય છે.
- સમતોલન આલેખ દોરી નીચેની મીશ્ર ધાતુ નુ ઠારણ સમજાવો
- 1) ૪૦ % 'અ' મીશ્ર ધાતુ.
- 2) ૬૦ % 'અ' મીશ્ર ધાતુ.
- 3) ૮૦ % 'અ' મીશ્ર ધાતુ.
- (b) Explain the effect of coldwork and Annealing on metals and alloys. 09
- બ કોલ્ડ વર્કીંગ અને એનલીંગ ની ધાતુ અને મીશ્ર ધાતુ પર અસર સમજાવો. 09
- OR
- Q.5** (a) Calculate the density of  $\alpha$ -Iron. Lattice Constant =  $2.87 \text{ \AA}$  Atomic Weight = 55.85 gram/mole. 07
- પ્રશ્ન. ૫ અ  $\alpha$ -આર્થનની ઘનતા શોધો. લેટીસ કોન્સ્ટન્ટ =  $2.87 \text{ \AA}$  એટોમીક વેઇટ = ૫૫.૮૫ ગ્રામ/મોલ 07
- (b) Explain Strain Hardening 09
- બ સ્ટ્રેન હાર્ડનીંગ સમજાવો. 09

\*\*\*\*\*