

Seat No.: \_\_\_\_\_

Enrolment No. \_\_\_\_\_

**GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY****Diploma Engineering - SEMESTER-II (CtoD) • EXAMINATION – WINTER • 2014****Subject Code: C321902****Date: 29-12-2014****Subject Name: Material Science & Metallurgy****Time: 10:30 am - 12:00 pm****Total Marks: 70****Instructions:**

1. *Attempt all questions.*
2. *Make suitable assumption wherever necessary.*
3. *Each question is of 1 mark.*
4. *Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)*
5. *English version is authentic.*

| Question Text and Option |   |
|--------------------------|---|
| 1.                       | Ability of material to be hammered to sheet is known as             |
|                          | A. Creep  |
|                          | B. Fatigue  |
| 2.                       | Ability of material to be drawn in to wire is known as              |
|                          | A. Ductility  |
|                          | B. Toughness  |
| 3.                       | Slow plastic deformation of metal under constant stress is known as |
|                          | A. Creep  |
|                          | B. fatigue  |
| 4.                       | Amount of energy that material can absorb before fracture is        |
|                          | A. Brittleness  |
|                          | B. Toughness  |
| 5.                       | Total atom of F.C.C. unit cell is                                   |
|                          | A. 2  |
|                          | B. 4  |
| 6.                       | The metal structure formed by the crystal is known as               |
|                          | A. Crystal  |
|                          | B. Grain  |
| 7.                       | The crystal of alpha iron is  |
|                          | A. Body centered cubic  |
|                          | B. Face centered cubic  |
| 8.                       | The crystal structure of gamma iron is                              |
|                          | A. Body centered cubic  |
|                          | B. Face centered cubic  |
| 9.                       | Maximum percentage of carbon in ferrite is                          |
|                          | A. 0.025 %  |
|                          | B. 0.06 %   |
| 10.                      | Percentage of carbon in steel is                                    |
|                          | A. 0.1 to 0.3 %   |
|                          | B. 0 to 1.5 %   |
| 11.                      | Pig iron is the name given to                                       |
|                          | A. Raw material for Blast furnace                                   |
|                          | B. Iron scrap   |
|                          | Magnetite is known as   |
|                          | A. Fe <sub>3</sub> C  |
|                          | B. Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>                                   |

|     |  |   |    |                         |
|-----|--|---|----|-------------------------|
| 12. | C.   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> O | D. | FeCO <sub>3</sub>       |
| 13. | Colour of Hematite is                                |   |    |                         |
|     | A.   | Black   | B. | Brown                   |
|     | C.   | White   | D. | Red                     |
| 14. | The percentage of Carbon in Gray C.I. is             |   |    |                         |
|     | A.   | 5 to 7 %  | B. | 1.0 to 2.0%             |
|     | C.   | 2.5 to 3.8 %                                      | D. | 7.0 to 9.0 %            |
| 15. | Cupola produces following material                   |   |    |                         |
|     | A.   | Pig iron  | B. | White iron              |
|     | C.   | Wrought iron                                      | D. | Cast iron               |
| 16. | Corrosion resistance of steel is increased by adding |   |    |                         |
|     | A.   | Chromium and Nickle                               | B. | Alluminium and Zinc     |
|     | C.   | Sulphur and Tungston                              | D. | None of above           |
| 17. | Scissors and drill bit is made of                    |   |    |                         |
|     | A.   | Cast iron   | B. | Mild Steel              |
|     | C.   | High carbon tool steel                            | D. | German silver           |
| 18. | Hardness of mild steel is                            |   |    |                         |
|     | A.   | 350-600 BHN                                       | B. | 500-750 BHN             |
|     | C.   | 120-150 BHN                                       | D. | 80- 100 BHN             |
| 19. | Melting point of iron in °C                          |   |    |                         |
|     | A.   | 1131  | B. | 1712                    |
|     | C.   | 1539  | D. | 1601                    |
| 20. | Connecting rod is usually made of                    |   |    |                         |
|     | A.   | Alluminium  | B. | Low carbon steel        |
|     | C.   | Cast iron   | D. | Medium carbon steel     |
| 21. | The presence of sulphur in pig iron makes it         |   |    |                         |
|     | A.   | Brittle   | B. | Hard                    |
|     | C.   | The casting unsound                               | D. | Easily machining        |
| 22. | Taps ,dies and drill contain carbon in %             |   |    |                         |
|     | A.   | Below 0.5   | B. | Nil                     |
|     | C.   | Below 1.0   | D. | Above 1.0               |
| 23. | Bronze is the alloy of                               |   |    |                         |
|     | A.   | Copper and silver                                 | B. | Copper and Nickle       |
|     | C.   | Copper and lead                                   | D. | Copper and Tin          |
| 24. | Non ferrous metal are those which does not contain   |   |    |                         |
|     | A.   | Aluminium   | B. | Copper                  |
|     | C.   | Nickel  | D. | Iron                    |
| 25. | Hindallium is used in                                |   |    |                         |
|     | A.   | Plumbing hardware                                 | B. | Door lock               |
|     | C.   | Ornaments   | D. | Utensils                |
| 26. | Muntz metal contains copper zinc in ratio of         |   |    |                         |
|     | A.   | 40:60   | B. | 50:50                   |
|     | C.   | 20:80   | D. | 60:40                   |
| 27. | Cartridge brass contains                             |   |    |                         |
|     | A.   | 70% Cu and 30% Zn                                 | B. | 90% Cu and 10% Tin      |
|     | C.   | 80% Cu and 20 % TIn                               | D. | 60 % Cu and 40 % nickel |
| 28. | Car body and window frames are made from             |   |    |                         |
|     | A.   | High speed steel                                  | B. | Carbon tool stel        |
|     | C.   | Aluminium   | D. | Mild steel              |
| 29. | Y-alloy is a alloy of                                |   |    |                         |
|     | A.   | Copper -tin                                       | B. | Copper –zinc            |

|     |   |   |    |  |
|-----|---|---|----|--|
|     | C.  | Aluminium –lead   | D. | Aluminium –copper                            |
| 30. | Four major parts of Blast furnace from top to bottom are  |   |    |  |
|     | A.  | Top ,stack,hearth,bosh                                    | B. | Top,stack,bosh, hearth                       |
|     | C.  | Top ,bosh, stack,hearth                                   | D. | Hearth, stack,bosh, top                      |
| 31. | The hardest known material is   |   |    |  |
|     | A.  | Ceramic   | B. | High speed steel                             |
|     | C.  | Alloy steel   | D. | Diamond                                      |
| 32. | Which of the following is the most ductile material   |   |    |  |
|     | A.  | Copper  | B. | Mild steel                                   |
|     | C.  | Zinc  | D. | Nickel                                       |
| 33. | Pearlite is a combination of  |   |    |  |
|     | A.  | Ferrite and cementite                                     | B. | Cementite and gamma iron                     |
|     | C.  | Ferrite and austenite                                     | D. | Pearlite and ferrite                         |
| 34. | Austenite is a combination of   |   |    |  |
|     | A.  | Ferrite and cementite                                     | B. | Cementite and gamma iron                     |
|     | C.  | Ferrite and austenite                                     | D. | Pearlite and ferrite                         |
| 35. | Metal powder for powder metallurgy process is made by   |   |    |  |
|     | A.  | Reduction of oxide  | B. | Milling or grinding                          |
|     | C.  | Atomisation   | D. | Any one of above                             |
| 36. | Steel is made from cast iron by removing all excess   |   |    |  |
|     | A.  | Tungsten  | B. | Sulphur                                      |
|     | C.  | Carbon  | D. | Oxygen                                       |
| 37. | Large amount of silicon when added to steel will increase the following properties of the steel                                     |   |    |  |
|     | A.  | Mechanical  | B. | Corrosive                                    |
|     | C.  | Magnetic  | D. | Machining                                    |
| 38. | Machinability of metal depends on   |   |    |  |
|     | A.  | Hardness  | B. | Tensile strength                             |
|     | C.  | Brittleness   | D. | A and B above                                |
| 39. | Thermosetting plastic   |   |    |  |
|     | A.  | Are produce on synthetic resin base                       | B. | Will not deform when again subjected to heat |
|     | C.  | Are synthetic base resin having predetermined temperature | D. | None of above                                |
| 40. | Polyester belongs to the group of   |   |    |  |
|     | A.  | Thermo plastic plastic                                    | B. | Thermo setting plastic                       |
|     | C.  | Phenolics   | D. | PVC  |
| 41. | Heat treatment operation involving heating of steel above upper critical temperature and then cooling it in the furnace is known as |   |    |  |
|     | A.  | Tempering   | B. | Stress relieving                             |
|     | C.  | Annealing   | D. | Normalising                                  |
| 42. | Heat treatment operation involving heating of steel above upper critical temperature and then cooling it in the air is known as     |   |    |  |
|     | A.  | Tempering   | B. | Stress relieving                             |
|     | C.  | Annealing   | D. | Normalising                                  |

|     |   |                                   |    |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 43. | Which of the following is better suited for lighter duty bearing                    |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Plastic                           | B. | phosphorous bronze                |
|     | C.  | White metal                       | D. | Monel metal                       |
| 44. | The effect of alloying nickel to copper is  |                                   |    |                                   |
|     | A.  | To raise the hardness             | B. | To improve welding characteristic |
|     | C.  | To impart free machining property | D. | None of above                     |
| 45. | In nitriding steel component, the following atmosphere is generally used in furnace |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Inert                             | B. | Liquid nitrogen                   |
|     | C.  | Ammonia                           | D. | Carbon                            |
| 46. | Pick up wrong statement, Annealing result in  |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Refining grain structure          | B. | Releaving internal stress         |
|     | C.  | Improving wear resistance         | D. | Improving machinability           |
| 47. | The main purpose of heat treatment of steel is to change the                        |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Chemical composition              | B. | Surface finish                    |
|     | C.  | Mechanical properties             | D. | Physical properties               |
| 48. | The hardening of machine tool guidways is usually done by                           |                                   |    |                                   |
|     | A.  | inductionhardening                | B. | Salt bath furnace                 |
|     | C.  | Flame hardening                   | D. | Spreying hard metal               |
| 49. | Which of the following is a case hardening process                                  |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Spherodising                      | B. | Tempering                         |
|     | C.  | Cyaniding                         | D. | sheradising                       |
| 50. | A big advantage of surface hardening by nitriding process is that                   |                                   |    |                                   |
|     | A.  | It is mass production process     | B. | It is simple and cheap            |
|     | C.  | Parts need not be quenched        | D. | It does not required furnace      |
|     | The percentage of chromium in 18:4:1 h.s.s. is                                      |                                   |    |                                   |
|     | A.  | 18                                | B. | 4                                 |
|     | C.  | 0.1                               | D. | 1                                 |
| 52. | Polymerisation is associate with  |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Stainless steel                   | B. | Cast iron                         |
|     | C.  | Thermo plastic plastic            | D. | Thermosetting plastic             |
| 53. | Which of the following is non-destructive test                                      |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Tensile test                      | B. | Impact test                       |
|     | C.  | Cupping test                      | D. | Radio graphy test                 |
| 54. | White cast iron is produced by following operation on C.I.                          |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Rapid cooling                     | B. | Slow cooling                      |
|     | C.  | Rapid heating                     | D. | Bright polishing                  |
| 55. | Toughness of material means   |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Machinability                     | B. | Softening                         |
|     | C.  | Strength                          | D. | Stress releaving                  |
| 56. | Pearlite appears as follows under microscope  |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Dark                              | B. | White                             |
|     | C.  | Light                             | D. | fingerprint                       |
| 57. | Which of the following metals can be drawn easily into wire                         |                                   |    |                                   |
|     | A.  | Tin                               | B. | Zinc                              |
|     | C.  | Copper                            | D. | Lead                              |

|     |  |   |    |  |
|-----|--|---|----|--|
| 58. | Sintering is a process carried out in                          |   |    |  |
|     | A.   | Annealing   | B. | Cyaniding  |
|     | C.   | Powder metallurgy                                 | D. | Machining  |
| 59. | Wastage of material in powder metallurgy is                    |   |    |  |
|     | A.   | 15 %  | B. | 10 %   |
|     | C.   | 5 %   | D. | Nil  |
| 60. | Ultrasonic test is a   |   |    |  |
|     | A.   | Weight test                                       | B. | Sound test   |
|     | C.   | Non-destructive test                              | D. | Destructive test                                   |
| 61. | Lathe bed is produced by using                                 |   |    |  |
|     | A.   | Aluminium   | B. | Steel  |
|     | C.   | Cast iron   | D. | y-alloy  |
| 62. | Asbestos is a  |   |    |  |
|     | A.   | Plastic material                                  | B. | Rubber material                                    |
|     | C.   | Abrasive material                                 | D. | Insulating material                                |
| 63. | Pick up wrong one. Following are adhesive material             |   |    |  |
|     | A.   | Quick fix   | B. | Phenol formaldehyde                                |
|     | C.   | Mica  | D. | m-seal   |
| 64. | Refractoriness is the capacity of material to with stand       |   |    |  |
|     | A.   | Elasticity  | B. | Electric current                                   |
|     | C.   | High temperature                                  | D. | Tensile stress                                     |
| 65. | In structure all metals are                                    |   |    |  |
|     | A.   | Crystalline                                       | B. | Granular   |
|     | C.   | Amorphous   | D. | Wrought  |
| 66. | Which of the following is destructive test                     |   |    |  |
|     | A.   | Dye penetrate test                                | B. | Ultrasonic test                                    |
|     | C.   | Magnaflux test                                    | D. | Bending test                                       |
| 67. | Aluminium bronze contains aluminium and copper in the ratio of |   |    |  |
|     | A.   | 50:50   | B. | 40:60  |
|     | C.   | 40:60   | D. | 10:90  |
| 68. | Delta iron occurs at temperature of                            |   |    |  |
|     | A.   | Room temp.  | B. | Above melting point temp.                          |
|     | C.   | Between 900 <sup>0</sup> C to 1400 <sup>0</sup> C | D. | Between 1400 <sup>0</sup> C to 1539 <sup>0</sup> C |

|     |                                       |                                |    |  |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|----|--|
| 69. | German silver is an alloy of          |                                |    |  |
|     | A.                                    | Silver and some impurities     | B. | Refined silver   |
|     | C.                                    | Nickel, copper, zinc           | D. | Silver and gold  |
| 70. | Induction hardening is the process of |                                |    |  |
|     | A.                                    | Heating cooling rapidly        | B. | Hardening core   |
|     | C.                                    | Increasing hardness throughout | D. | Hardening surface of work piece to obtain hard & wear resistance surface |

\*\*\*\*\*

ગુજરાતી

|     |   |                              |    |                   |
|-----|---|------------------------------|----|-------------------|
| ન.  |   |                              |    |                   |
| 1.  | પદાર્થ ને ટીપી ને પતરા બનાવવાના ગુણધર્મ ને શુ કહેવાય?                           |                              |    |                   |
|     | A.  | સરકણ                         | B. | ફટીગ              |
|     | C.  | મુદ્દતા                      | D. | તન્યતા            |
| 2.  | પદાર્થ ને ખેંચીને વાયર બનાવવાના ગુણધર્મ ને શુ કહેવાય?                           |                              |    |                   |
|     | A.  | તન્યતા                       | B. | કઠોરતા            |
|     | C.  | સરકણ                         | D. | સ્ટીફનેસ(અક્કડપણ) |
| 3.  | પદાર્થ પર સતત ભાર લગાવવા થી ધીમી ગતી એ કાયમી વિરૂપણ થવાના ગુણધર્મ ને શુ કહેવાય? |                              |    |                   |
|     | A.  | સરકણ                         | B. | ફટીગ              |
|     | C.  | એન્ડુરંસ                     | D. | સુઘટ્ય વિરૂપણ     |
| 4.  | ભંગાણ થતા સુધી પદાર્થ દ્વારા શોષણ કરાયેલ શક્તિ ને શુ કહેવાય?                    |                              |    |                   |
|     | A.  | બરડતા                        | B. | કઠોરતા            |
|     | C.  | સ્થિતિસ્થાપક હદ              | D. | ઉપર નુ એક પણ નહી. |
| 5.  | F.C.C.ના યુનિટ સેલ માં કુલ અણુ ની સંખ્યા કેટલી હોય ?                            |                              |    |                   |
|     | A.  | ૨                            | B. | ૪                 |
|     | C.  | ૬                            | D. | ૧                 |
| 6.  | સ્ફટિક દ્વારા થતા ધાતુ ના બંધારણ ને શુ કહેવાય?                                  |                              |    |                   |
|     | A.  | સ્ફટિક                       | B. | ગ્રેઇન            |
|     | C.  | ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રી             | D. | ઉપર નુ એક પણ નહી. |
| 7.  | આલ્ફા આયર્ન ના સ્ફટિક નુ બંધારણ કેવુ હોય છે ?                                   |                              |    |                   |
|     | A.  | બી.સી.સી.                    | B. | એફ.સી.સી.         |
|     | C.  | ષટ્કોણિય સઘન પેક             | D. | ક્યુબીક સ્ટ્રક્ચર |
| 8.  | ગામા આયર્ન ના સ્ફટિક નુ બંધારણ કેવુ હોય છે ?                                    |                              |    |                   |
|     | A.  | બી.સી.સી.                    | B. | એફ.સી.સી.         |
|     | C.  | ઓર્થોહોમ્બીક સ્ફટિક          | D. | ઉપર નુ એક પણ નહી. |
| 9.  | ફેરાઇટ માં કાર્બન નુ વધુ માં વધુ પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય ?                         |                              |    |                   |
|     | A.  | 0.0૨૫                        | B. | 0.0૬              |
|     | C.  | 0.૧                          | D. | 0.૮               |
| 10. | સ્ટીલ માં કાર્બન નુ વધુ માં વધુ પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય ?                          |                              |    |                   |
|     | A.  | 0.૧ થી 0.3                   | B. | 0.0 થી ૧.૫        |
|     | C.  | 0.૬ થી 0.૮                   | D. | 0.0૫              |
| 11. | પીગ આયર્ન એ શુ છે?  |                              |    |                   |
|     | A.  | બ્લાસ્ટ ફર્નેશ નુ રો મટીરીયલ | B. | લોખંડ નો ભંગાર    |

|     |   |                           |    |                                 |
|-----|---|---------------------------|----|---------------------------------|
|     | C.  | બ્લાસ્ટ ફર્નેશ નુ ઉત્પાદન | D. | લેડલ માં પીગળેલ અવસ્થ માં લોખંડ |
| 12. | મેન્ટેાઇટ કઇ રીતે ઓળખાય છે?                           |                           |    |                                 |
|     | A.  | $Fe_3C$                   | B. | $Fe_3O_4$                       |
|     | C.  | $Fe_2O_3, H_2O$           | D. | $FeCO_3$                        |
| 13. | હીમેટાઇટ નો કલર કેવો હોય છે?                          |                           |    |                                 |
|     | A.  | કાળો                      | B. | ભુખરો                           |
|     | C.  | સફેદ                      | D. | લાલ                             |
| 14. | ગ્રે કાસ્ટ આયર્ન માં કાર્બન ના કેટલા ટકા હોય ?        |                           |    |                                 |
|     | A.  | ૫ થી ૭                    | B. | ૧ થી ૨                          |
|     | C.  | ૨.૫ થી ૩.૮                | D. | ૭ થી ૯                          |
| 15. | કયુપોલા માં શેનુ ઉત્પાદન થાય છે ?                     |                           |    |                                 |
|     | A.  | પીગ આયર્ન                 | B. | વ્હાઇટા આયર્ન                   |
|     | C.  | રોટ આયર્ન                 | D. | કાસ્ટ આયર્ન                     |
| 16. | સ્ટીલ માં શુ ઉમેરવાથી તેની ખવાણ પ્રતિરોધ શક્તિ વધે ?  |                           |    |                                 |
|     | A.  | ક્રોમિયમ અને નિકલ         | B. | એલ્યુમીનીયમ અને ઝીંક            |
|     | C.  | સલ્ફર અને ટંગસ્ટન         | D. | ઉપર માં થી એક પણ નહી            |
| 17. | કાતર અને ડ્રીલ પાનુ શેમાંથી બનાવાય છે ?               |                           |    |                                 |
|     | A.  | કાસ્ટ આયર્ન               | B. | માઇલ્ડ સ્ટીલ                    |
|     | C.  | હાઇ કાર્બન ટૂલ સ્ટીલ      | D. | જર્મન સીલ્વર                    |
| 18. | માઇલ્ડ સ્ટીલ ની હાર્ડનેસ કેટલી હોય ?                  |                           |    |                                 |
|     | A.  | ૩૦૦ થી ૬૦૦ બી.એચ.એન.      | B. | ૫૦૦ થી ૭૦૦ બી.એચ.એન.            |
|     | C.  | ૧૨૦ થી ૧૫૦ બી.એચ.એન.      | D. | ૮૦ થી ૧૦૦ બી.એચ.એન.             |
| 19. | આયર્ન નુ મેલ્ટીંગ બિન્દુ કેટલા °સે. હોય               |                           |    |                                 |
|     | A.  | ૧૧૩૧                      | B. | ૧૭૧૨                            |
|     | C.  | ૧૫૩૯                      | D. | ૧૬૦૧                            |
| 20. | કનેક્ટીંગ રોડ સામાન્ય રીતે કઇ ધાતુ માં થી બનાવાય ?    |                           |    |                                 |
|     | A.  | એલ્યુમીનીયમ               | B. | લો કાર્બન સ્ટીલ                 |
|     | C.  | કાસ્ટ આયર્ન               | D. | મીડીયમ કાર્બન સ્ટીલ             |
| 21. | સલ્ફર ના લીધે પીગ આયર્ન કેવુ બને છે ?                 |                           |    |                                 |
|     | A.  | બટકણુ                     | B. | સખત                             |
|     | C.  | કાસ્ટીંગ ને નબળુ બનાવે    | D. | સહેલાઇ થી મશીનીંગ થઇ શકે તેવુ   |
| 22. | ટેપ ડાઇ અને ડ્રીલ માં કાર્બનનુ પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય ? |                           |    |                                 |
|     | A.  | ૦.૫ થી નીચે               | B. | જરા પણ નહી                      |
|     | C.  | ૧.૦ થી નીચે               | D. | ૧.૦ થી ઉપર                      |

|     |   |                         |    |                           |
|-----|---|-------------------------|----|---------------------------|
| 23. | બ્રોઝ નામ ની મીશ્રધાતુ શેમાંથી બને છે ?                 |                         |    |                           |
|     | A.  | કોપર અને સીલ્વર         | B. | કોપર અને નીકલ             |
|     | C.  | કોપર અને સીસુ           | D. | કોપર અને ટીન              |
| 24. | નીચે ના માં થી કયો ઘટક અલોહ ધાતુ માં ના આવે             |                         |    |                           |
|     | A.  | એલ્યુમીનીયમ             | B. | તાંબુ                     |
|     | C.  | નીકલ                    | D. | આયર્ન                     |
| 25. | હિંડાલીયમ નો ઉપયોગ શેમાં થાય છે ?                       |                         |    |                           |
|     | A.  | પાઇપ લાઇન માં           | B. | દરવાજા ના તાળા માં        |
|     | C.  | ઘરેણા માં               | D. | ઘર વપરાશ ના વાસણો માં     |
| 26. | મુંઝ મેટલ માં કોપર અને ઝીંક નુ પ્રમાણ કેટલુ હોય ?       |                         |    |                           |
|     | A.  | ૫૦-૫૦                   | B. | ૪૦-૬૦                     |
|     | C.  | ૨૦-૮૦                   | D. | ૬૦-૪૦                     |
| 27. | કાર્ટીઝ બ્રાસ માં આવેલ ઘટક નુ પ્રમાણ કેટલુ હોય ?        |                         |    |                           |
|     | A.  | ૭૦% કોપર ૩૦% ઝીંક       | B. | ૯૦ % કોપર ૧૦% ટીન         |
|     | C.  | ૮૦ % કોપર ૨૦% ટીન       | D. | ૬૦ % કોપર ૪૦% નીકલ        |
| 28. | કાર નુ બોડી અને બારી ની ફેમ શેમાં થી બનાવાય ?           |                         |    |                           |
|     | A.  | હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ         | B. | કાર્બન ટૂલ સ્ટીલ          |
|     | C.  | એલુમીનીયમ               | D. | માઇલ્ડ સ્ટીલ              |
| 29. | y-alloy એ કઇ ધાતુ ની મીશ્રધાતુ છે ?                     |                         |    |                           |
|     | A.  | કોપર અને ટીન            | B. | કોપર અને ઝીંક             |
|     | C.  | એલ્યુમીનીયમ અને સીસુ    | D. | એલ્યુમીનીયમ અને કોપર      |
| 30. | ઉપર થી નીચે જતા બ્લાસ્ટ ફર્નેસ ના ચાર મુખ્ય ભાગો ના નામ |                         |    |                           |
|     | A.  | ટોપ, સ્ટેક, હાર્થ, બોસ  | B. | ટોપ, સ્ટેક, બોસ, હાર્થ,   |
|     | C.  | ટોપ, બોસ, સ્ટેક, હાર્થ, | D. | હાર્થ, સ્ટેક, બોસ ટોપ,    |
| 31. | સૌથી વધારે સખત પદાર્થ તરીકે ઓળખાય છે તે પદાર્થ          |                         |    |                           |
|     | A.  | સીરેમીક                 | B. | હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ           |
|     | C.  | એલોય સ્ટીલ              | D. | ડાયમંડ                    |
| 32. | સૌથી વધારે તન્યતા ધરાવતો કયો છે?                        |                         |    |                           |
|     | A.  | કોપર                    | B. | માઇલ્ડ સ્ટીલ              |
|     | C.  | ઝીંક                    | D. | નીકલ                      |
| 33. | પર્લાઇટ એ શેનુ મિશ્રણ છે?                               |                         |    |                           |
|     | A.  | ફેરાઇટ અને સીમેન્ટાઇટ   | B. | સીમેન્ટાઇટ અને ગામા આયર્ન |
|     | C.  | ફેરાઇટ અને ઓસ્ટેનાઇટ    | D. | પર્લાઇટ અને ફેરાઇટ        |
| 34. | ઓસ્ટેનાઇટ એ શેનુ મિશ્રણ છે?                             |                         |    |                           |
|     | A.  | ફેરાઇટ અને સીમેન્ટાઇટ   | B. | સીમેન્ટાઇટ અને ગામા આયર્ન |



|     |   |  |    |  |
|-----|---|--|----|--|
|     | C.  | ફેરાઇટ અને ઓસ્ટેનાઇટ                             | D. | પર્લાઇટ અને ફેરાઇટ                               |
| 35. | પાવડર મેટલજીમાં વપરાતો પાવડર કેવી રીતે બનાવાય છે?   |  |    |  |
|     | A.  | ઓકસાઇડ ના રીડકસન વડે                             | B. | મીલીંગ અથવા ગ્રાઇંડીંગ વડે                       |
|     | C.  | એટોમાઇઝેસન                                       | D. | ઉપર ની કોઇ પન એક રીત વડે                         |
| 36. | કાસ્ટ આયર્ન માંથી સ્ટીલ બનાવવા માટે તેમાંથી વધારાનો કયો પદાર્થ દૂર કરાય છે?                         |  |    |  |
|     | A.  | ટંગ્સ્ટન   | B. | સલ્ફર  |
|     | C.  | કાર્બન   | D. | ઓક્સિજન  |
| 37. | જ્યારે સ્ટીલમાં વધુ પ્રમાણમાં સીલીકોન ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તેના કયા ગુણધર્મ માં વધારો થાય ?         |  |    |  |
|     | A.  | મીકેનીકલ   | B. | ખવાણ પ્રતિરોધ                                    |
|     | C.  | મેઝનેટીક   | D. | મશીનેબિલિટી                                      |
| 38. | ઘાતુ ની મશીનેબિલિટી શેના પર આધાર રાખે છે ?  |  |    |  |
|     | A.  | સખ્તાઈ   | B. | તાણ સામર્થ્ય                                     |
|     | C.  | બરડતા  | D. | ઉપરના એ અને બી                                   |
| 39. | થર્મોસેટીંગ પ્લાસ્ટીક એ શુ છે ?   |  |    |  |
|     | A.  | સીન્થેટીક રેસીન બેઝ પર ઉત્પાદન થાય છે ?          | B. | ફરી વખત ગરમી આપવામાં આવે ત્યારે આકાર ગુમાવતા નથી |
|     | C.  | સીન્થેટીક બેઝ રેસીન છે જેનું તાપમાન નકકી હોય છે. | D. | ઉપરના માં થી એકપણ નહીં.                          |
| 40. | પોલીયસ્ટર નો સમાવેશ કયા ગ્રુપમાં થાય છે ?   |  |    |  |
|     | A.  | થર્મો પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિક                        | B. | થર્મોસેટીંગ પ્લાસ્ટિક                            |
|     | C.  | ફીનોલીકસ   | D. | પી. વી. સી.                                      |
| 41. | સ્ટીલ ને અપર ક્રિટીકલ તાપમાન થી ઉંચા તાપમાને ગરમ કરી અને ભઠી માં ઠંડા પાડવાની ક્રિયા ને શુ કહેવાય ? |  |    |  |
|     | A.  | ટેમ્પરીંગ  | B. | સ્ટ્રેસ રીલીવીંગ                                 |
|     | C.  | અનેલીંગ  | D. | નોર્મલાઇઝીંગ                                     |
| 42. | સ્ટીલ ને અપર ક્રિટીકલ તાપમાન થી ઉંચા તાપમાને ગરમ કરી અને હવા માં ઠંડા પાડવાની ક્રિયા ને શુ કહેવાય ? |  |    |  |
|     | A.  | ટેમ્પરીંગ  | B. | સ્ટ્રેસ રીલીવીંગ                                 |
|     | C.  | અનેલીંગ  | D. | નોર્મલાઇઝીંગ                                     |
| 43. | નીચેના માંથી કયો પદાર્થ લાઇટ ડ્યુટી બેરીંગ માટે વધુ અનુકુળ છે?                                      |  |    |  |
|     | A.  | પ્લાસ્ટીક  | B. | ફોસ્ફરસ બ્રોઝ                                    |
|     | C.  | વ્હાઇટ મેટલ                                      | D. | મોનેલ મેટલ                                       |
| 44. | કોપર માં નીકલ નું મિશ્રણ કરવાથી શુ અસર થાય?   |  |    |  |
|     | A.  | સખ્તાઈ માં વધારો થાય                             | B. | વેલ્ડીંગ ના ગુણધર્મ માં સુધારો થાય               |

|     |  |                                 |    |                             |
|-----|--|---------------------------------|----|-----------------------------|
|     | C.   | મશીનીંગ ગુણધર્મ સુધારો થાય      | D. | ઉપર ના માં થી એક પણ નહીં    |
| 45. | સ્ટીલ ના ભાગો ને નાઇટ્રાઇડીંગ કરવા માટે ભઠી માં સામાન્ય રીતે કેવા વાતાવરણ નો ઉપયોગ થાય છે? |                                 |    |                             |
|     | A.   | નિષ્ક્રિય                       | B. | પ્રવાહી નાઇટ્રોજન           |
|     | C.   | એમોનિયા                         | D. | કાર્બન                      |
| 46. | ખોટું વાક્ય શોધો.એનેલીંગ ના લીધે   |                                 |    |                             |
|     | A.   | ગ્રેઇન સ્ટ્રક્ચર માં સુધારો થાય | B. | ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેસ દૂર થાય.    |
|     | C.   | ઘસારા સામે પ્રતિરોધ વધે.        | D. | મશીનેબીલીટી માં સુધારો થાય. |

|     |   |                                |    |                       |
|-----|---|--------------------------------|----|-----------------------|
| 47. | સ્ટીલ ને હીટટ્રીટમેન્ટ આપવા નો મુખ્ય હેતુ શેમાં સુધારો કરવા માટે થાય છે?      |                                |    |                       |
|     | A.  | રાશાયણિક બંધારણ                | B. | સરફેસ ફીનિશ           |
|     | C.  | યાંત્રિક ગુણધર્મ               | D. | ભૌતિક ગુણધર્મ         |
| 48. | સામાન્ય રીતે મશીન ટૂલ ગાઇડ વે ને સખત બનાવવા માટે કઈ રીત વપરાય છે ?            |                                |    |                       |
|     | A.  | ઇન્કશન હાર્ડનીંગ               | B. | સોલ્ટ બાથ ફરનેસ       |
|     | C.  | ફ્લેમ હાર્ડનીંગ                | D. | સખત ધાતુ નો છંટકાવ    |
| 49. | નીચેના માં થી કઈ કેઇસ હાર્ડનીંગ પ્રક્રિયા છે ?                                |                                |    |                       |
|     | A.  | સ્ફેરોડાઇસીંગ                  | B. | ટેમ્પરીંગ             |
|     | C.  | સાયનાડીંગ                      | D. | શેરડાઇસીંગ            |
| 50. | નાઇટ્રાઇડીંગ પ્રક્રિયાથી સરફેસ હાર્ડનીંગ કરવાનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે           |                                |    |                       |
|     | A.  | જથ્થાબંધ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે. | B. | સરળ અને સસ્તી છે.     |
|     | C.  | ભાગો ને કવીંચ નથી કરવા પડતા    | D. | ફર્નેશ વગર થાય છે.    |
| 51. | ૧૮-૪-૧ એચ.એસ.એસ. માં કોમિયમના કેટલા ટકા હોય ?                                 |                                |    |                       |
|     | A.  | ૧૮                             | B. | ૪                     |
|     | C.  | ૦.૧                            | D. | ૧                     |
| 52. | પોલીમરાઇસેન શેની સાથે સંકળાયેલા છે ?  |                                |    |                       |
|     | A.  | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ                 | B. | કાસ્ટ આયર્ન           |
|     | C.  | થર્મોપ્લાસ્ટીક પ્લાસ્ટીક       | D. | થર્મોસેટીંગ પ્લાસ્ટીક |
| 53. | નીચેના માં થી કયુ નોન ડીસ્ટ્રક્ટીવ પરિક્ષણ છે ?                               |                                |    |                       |
|     | A.  | ખેચાણ પરિક્ષણ                  | B. | આઘાત પરિક્ષણ          |
|     | C.  | કપીંગ પરિક્ષણ                  | D. | રેડિયોગ્રાફી પરિક્ષણ  |
| 54. | ગ્રે કાસ્ટ આયર્ન પર નીચેમાંથી કઈ પ્રક્રિયા કરી વ્હાઇટ કાસ્ટ આયર્ન મેળવાય છે ? |                                |    |                       |
|     | A.  | ઝડપી ઠંડુ કરી ને               | B. | ધીરે ધીરે ઠંડુ કરી ને |
|     | C.  | ઝડપી ગરમ કરીને                 | D. | બ્રાઇટ પોલિશ કરીને    |
|     | પદાર્થ ની કઠોરતા એટલે   |                                |    |                       |

|     |  |                   |    |                    |
|-----|--|-------------------|----|--------------------|
| 55. | A.   | મશિનેબીલિટી       | B. | નરમાઇ              |
|     | C.   | સ્ટ્રેન્થ         | D. | સ્ટ્રેસરીલીવ       |
| 56. | માઇક્રોસ્કોપ માં પર્લાઇટ નુ બંધારણ કેવુ દેખાય ?            |                   |    |                    |
|     | A.   | ડાર્ક             | B. | સફેદ               |
|     | C.   | આછું              | D. | ફીંગર પ્રીન્ટ જેવુ |
| 57. | નીચેના માં થી કઇ ધાતુ ના વાયર સહેલાઇ થી ખેંચી સકાય છે ??   |                   |    |                    |
|     | A.   | ટીન               | B. | જસત                |
|     | C.   | તાંબુ             | D. | સીસુ               |
| 58. | શીન્ટરીંગ પ્રક્રિયા શે માં થાય છે ?                        |                   |    |                    |
|     | A.   | અનેલીંગ માં       | B. | સાયનાડીંગ માં      |
|     | C.   | પાવડર મેટલર્જીમાં | D. | મશીનીંગ માં        |
| 59. | પાવડર મેટલર્જીમાં પદાર્થ ના બગાડ નુ પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય ? |                   |    |                    |
|     | A.   | ૧૦                | B. | ૫                  |
|     | C.   | ૧૫                | D. | જરાપણ નહીં         |

|     |  |                       |    |                      |
|-----|--|-----------------------|----|----------------------|
| 60. | અલ્ટ્રાસોનિક પરિક્ષણ એ કેવુ પરિક્ષણ છે ?                     |                       |    |                      |
|     | A.   | વજન પરિક્ષણ           | B. | અવાજ પરિક્ષણ         |
|     | C.   | બીન ભંગાણ પરિક્ષણ     | D. | ભંગાણ પરિક્ષણ        |
| 61. | લેથ બેડ શેમાં થી બનાવવામાં આવે છે ?                          |                       |    |                      |
|     | A.   | એલ્યુમીનીયમ           | B. | સ્ટીલ                |
|     | C.   | કાસ્ટ આયર્ન           | D. | વાય- એલોય            |
| 62. | એસ્બેસ્ટોસ શુ છે ?   |                       |    |                      |
|     | A.   | પ્લાસ્ટિક મટીરીયલ     | B. | રબ્બર મટીરીયલ        |
|     | C.   | એબ્રેસિવ મટીરીયલ      | D. | ઇનસ્યુલેટીંગ મટીરીયલ |
| 63. | નીચેના એડહેસીવ પદાર્થમાં થી ખોટું હોય એ અલગ કરો.             |                       |    |                      |
|     | A.   | ક્વીક ડ્રિક્સ         | B. | ફિનોલ ફોર્માલ્ડીહાઇડ |
|     | C.   | માઇકા                 | D. | એમ સીલ               |
| 64. | રીફ્રેક્ટરીનેસ એ પદાર્થ ની શેના સામે અવરોધ કરવાની શક્તિ છે ? |                       |    |                      |
|     | A.   | સ્થિતિસ્થાપકતા        | B. | વીજ કરંટ             |
|     | C.   | ઉંચા તાપમાન           | D. | તાણ સામર્થ્ય         |
| 65. | બધી જ ધાતુ નુ બંધારણ કેવુ હોય ?                              |                       |    |                      |
|     | A.   | સફ્ટિકમય              | B. | ગ્રેનુલર             |
|     | C.   | એમોર્ફસ               | D. | રોટ                  |
| 66. | નીચેના માં થી કયુ ડીસ્ટ્રક્ટીવ પરિક્ષણ છે ?                  |                       |    |                      |
|     | A.   | ડાય પેનીટ્રેટ પરિક્ષણ | B. | અલ્ટ્રાસોનિક પરિક્ષણ |

|     |  |                          |    |                                  |
|-----|--|--------------------------|----|----------------------------------|
|     | C.   | મેઝાફલક્સ પરિક્ષણ        | D. | બેડીંગ પરિક્ષણ                   |
| 67. | એલ્યુમિનીયમ બ્રોઝ માં એલ્યુમિનીયમ અને કોપર નુ પ્રમાણ કેટલુ હોય ? |                          |    |                                  |
|     | A.   | ૫૦-૫૦                    | B. | ૪૦-૬૦                            |
|     | C.   | ૯૦-૧૦                    | D. | ૧૦-૯૦                            |
| 68. | ડેલ્ટા આયર્ન કેટલા તાપમાન પર મળે ?                               |                          |    |                                  |
|     | A.   | રૂમ તાપમાને              | B. | મેલ્ટીંગ પોઇન્ટ થી ઉપરના તાપમાને |
|     | C.   | ૯૧૦°સે.થી ૧૪૦૦°સે. વચ્ચે | D. | ૧૪૦૦°સે.થી ૧૫૩૯°સે. વચ્ચે        |
| 69. | જર્મન સિલ્વર એ શે ની મીશ્રધાતુ છે?                               |                          |    |                                  |
|     | A.   | સિલ્વર અને થોડી અશુદ્ધિ  | B. | રિફાઇન્ડ સિલ્વર                  |
|     | C.   | નિકલ કોપર ઝીંક           | D. | સિલ્વર અને ગોલ્ડ                 |
| 70. | ઇંડકશન હાર્ડનીંગ એ કઇ પ્રક્રિયા છે ?                             |                          |    |                                  |
|     | A.   | ઝડપી હીટીંગ અને ફૂલીંગ   | B. | કોર ને હાર્ડનીંગ                 |
|     | C.   | આખા ભાગ ને સખત કરવા      | D. | ફક્ત સપાટી ને જ સખત કરવા         |

\*\*\*\*\*